

INSTRUCCIONES DE CARGA/DESCARGA Y MANIPULACIÓN

- Utilice siempre medios adecuados para la carga/descarga o cuando coloque los depósitos/fosas en sus respectivos lugares de instalación. NO descargue los depósitos/fosas empujándolos hacia el suelo directamente y evite impactos que puedan poner en riesgo su integridad física y el correcto funcionamiento de los equipos. En caso contrario, podrían aparecer fisuras o puntos de fragilidad que causarían problemas futuros en el equipamiento y en las respectivas instalaciones.
- Para los depósitos/fosas de 5000 L de capacidad, utilice una carretilla elevadora, una grúa u otro tipo de maquinaria que permita una manipulación adecuada sin riesgo de caídas bruscas. Existen dos opciones para manipular este equipo: puede levantarlo por la parte inferior (carretilla elevadora) o por la parte superior, suspendido con eslingas que pasen por debajo del equipo (grúa, etc.).
- Para los depósitos/fosas de 10.000 L de capacidad o superior, utilice una carretilla elevadora, una grúa u otro tipo de maquinaria que permita una manipulación adecuada sin riesgo de caídas bruscas ni torsiones/curvaturas que puedan dañar los equipos. Existen dos opciones: puede levantarlo por la parte inferior (carretilla elevadora) o, en caso de que sus dimensiones lo permitan, por la parte superior, suspendido con eslingas que pasen por debajo del equipo. Si decide levantarlo por la parte superior, deberá disponer de una cantidad de eslingas suficiente para no dañar los depósitos/fosas durante la operación de izado y movimiento.
- NO utilice los ojales superiores de los depósitos/fosas (o equipamiento que se encuentre montado sobre los mismos) como puntos de elevación para pasar cintas o cables, ni para moverlos.
- Las operaciones de carga y descarga así como otras manipulaciones de pesos y empleo de medios auxiliares se ajustará en su ejecución a lo recogido en la legislación en vigor sobre prevención de riesgos laborales.

